
# 使用说明书



## 电池式绝缘电阻测试仪

# **MODEL 3111V 3117**



日本共立电气计器株式会社

#### 目录

		性	
2.	技っ	术规格	2
3.	各部	部件名称	3
4.	测量	量方法	4
	4.1.	测量的准备工作	4
	4.2.	绝缘电阻测试	5
	4.3.	电阻测试	7
5.	电池	池和保险丝的安装	8
6	携き	带箱的使用方法	8

### 安全警告

- 本仪器必须由有经验的专业人员严格按使用说明书的指示进行操作。
- 对于因错误使用仪器而造成的人身事故或仪器损坏,本公司概不负责。
- 请认真阅读并理解说明书中的指示,在使用时务必严格遵守。


## 1. 特性

- 精确的绝缘测试。
- 便于读取数据的高精确显示屏。
- 3111V 的 4 种功能 250V/400M 、500V/200M 和 1000V/400M 的绝缘测试量程 和连续性测试功能(2 中刻度值)
- 3117 的 4 种功能 50V/25M 和 100V/50M 的绝缘测试量程、连续性测试功能和 电池检测功能。
- 带电回路声光报警功能。
- 可锁定的测试开关
- 解除锁定测试开关将自动释放回路上所带电量。
- 内部电路中有保险丝保护。
- 可随身携带的轻便设计

## 2. 技术规格

		MODEL3111V			MODEL3117		
绝	测试电压	DC 1000V	DC 500V	DC250V	DC 100V	DC 50V	
缘	测试量程	0-400M	0-200M	0-100M	0-50M	0-25M	
电四	中刻度值	4 M	2 M	1 M	0.5 M	0.25 M	
阻	回路输出电压	DC1000V ±	DC500V ±	DC250V ±	DC100V ±	DC50V ±	
测试		10%	10%	10%	10%	10%	
III,	中刻度值上的	2 M 上	21M 上	0.5 M 上	0.2 M 上	0.1 M 上	
	输出电压范围	DC1000V ±	DC1000V	DC1000V	DC1000V ±	DC1000V	
		10%	± 10%	± 10%	10%	± 10%	
	短路输出电流	约 2mA					
	精确度	0.2-40M	0.1-20M	0.05-10M	0.02-5M	0.01-2.5M	
		时为显示值	时为显示值	时为显	时为显示值	时为显	
		的±5%	的±5%	示值的 ±	的 ± 5%	示值的 ±	
				5%		5%	
		以上量程以外	的刻度值的 =				
电	测试量程	0-50					
阻	中刻度值	2					
测	回路输出电压	约 0.6V					
试	短路输出电流	约 300mA					
	精确度	刻度值的 ± 3%					
外形尺寸		143 (L) ×93 (W) ×63 (D) mm					
重量		500g					
使用电池		8 节 , 1.5V SUM-3 电池或电量					
附件		测试线/携带箱/保险丝 1A 250V( 快速型 ,内部电阻 275M ± 15M )					

## 3. 各部件名称



- 1) 端口
- 2) 刻度显示屏
- 3) 带电回路警告灯
- 4) 电源指示灯
- 5) 零位调整螺丝
- 6) 可锁定的测试开关
- 7) 功能开关
- 8) 测试线


#### 4. 测量方法

- 4.1. 测量的准备工作
- 4.1.1 零位调整

先将功能开关调节到 OFF。确保已使用零位调整螺丝使指针指向绝缘电阻量程刻度上的""位置。

4.1.2 连接测试线

如图 2 所示,正确地将探棒插头插入仪表的探棒插口。



#### 4.1.3 测试线和保险丝的检测

将功能开关调节至 量程后,让探棒头部和鳄口夹相连并按测试开关,此时,显示读数应为零。若读数为 ,则可能是测试线断路或保险丝损坏。在这种情况下,请先按"第5部分 电池和保险丝的安装"的指示更换保险丝。若保险丝未损坏,则检测测试线。

4.1.4 切断并检查被测回路的电源

先将被测回路的电源切断,然后连接测试线。确保带电回路警告灯未点亮。如果灯已点亮请重新检查电源是否被切断。

注意:在警告灯点亮的情况下不能按测试开关。

#### 4.2. 绝缘测量

- 4.2.1 将功能开关调节至所需测试的量程。
- 4.2.2 将测试线连接到被测回路,按测试开关后读取显示读数。此时,电源指示灯应该点亮。

若测试量程为 500V (3111V) 或 100V (3117) 时可直接读数。

若测试量程为 250V ( 3111V ) 或 50V ( 3117 ) 时,将显示读数乘以 0.5 , 所得数值为测量值。

若测试量程为 1000V (3111V), 将显示读数乘以 2, 所得数值为测量值。

4.2.3 锁定功能


为了便于操作,测试开关附带了锁定功能。按下开关后顺时针旋转即可锁定,逆时针旋转即可解除。

注意:按下测试开关后请勿调节功能开关,否则会造成仪器损坏。

- 4.3 电阻测量
- 4.3.1 将功能开关调节至 量程。

- 4.3.2 将测试线连接到被测回路,按下测试开关后读取显示读数。此时,电源指示灯应该点亮。
- 4.3.3 检查并进行零位调整:将测试棒互相接触后按测试开关。若读数非零,则需如图 3 所示,将电池盖板打开进行零位调整。

注意:在稳定持续电压使用中无须零位调整,但在更换保险丝或长期使用后可能需要进行以上步骤。



#### 5. 电池和保险丝的安装

随着电池量的逐渐减少,电源指示灯的闪烁间隔会相应延长,当电池电压减少到 8.5V 左右,会停止闪烁。此时,需更换电池。请将电池盖板打开后更换电池,并注意电池的正负极方向。

更换保险丝时,也需将电池盖板打开并取出电池,然后,按图 3 所示,旋开螺丝,并打开底盖后更换。请使用 1A 250V 保险丝(快速型,内部电阻 275M  $\pm$  15M )。若使用其他保险丝可能会损坏仪器。更换保险丝后可能会导致零位偏差,请按 4.3.3 的指示进行零位调整。

## 6. 携带箱的使用方法

打开携带箱,将盖子放置到底部(如图 4)。此时可直接进行测量,无须将仪器取出。

